



**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

RELATÓRIO - MENSAL

OUTUBRO - 2023



defesacivil.cachoeira@gmail.com
www.cachoeiradosul.rs.gov.br
(51) 995358310



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DO SUL

RELATÓRIO MENSAL - OUTUBRO / 2023

A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul através da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil apresenta o relatório de atividades desenvolvidas em Outubro de 2023, em atendimento as ações previstas no Programa Cachoeira do Sul Resiliente 2021 -2024.



AÇÕES ADMINISTRATIVAS

- ✓ Memorandos Enviados - 18
- ✓ Ofícios enviados - 08
- ✓ Relatórios emitidos - 03



PROCESSOS REGISTRADOS

- ✓ Processos Prefeitura Municipal - 01
- ✓ Processos SIGO - 21
- ✓ Processos S2ID - REC-RS4303004-20231009-01
Reconstrução de Ponte



NÍVEL OPERACIONAL DE ATUAÇÃO

- ✓ SEMANA 01  NÍVEL 05 - ALERTA MÁXIMO
- ✓ SEMANA 02  NÍVEL 04 - ALERTA
- ✓ SEMANA 03  NÍVEL 05 - ALERTA MÁXIMO
- ✓ SEMANA 04  NÍVEL 05 - ALERTA MÁXIMO
- ✓ SEMANA 05  NÍVEL 04 - ALERTA



ALERTAS E AVISOS EMITIDOS - 22



VENDAVAL

03 - Alertas



CHUVAS INTENSAS

13 - Alertas



INUNDAÇÃO

03 - Alertas



MOVIMENTAÇÃO DE
MASSA 01- Alerta



GRANIZO

01 - Alerta



TEMP DE RAIOS

01 - Alerta

Fonte: CEMADEN, Sala de Situação SEMA/RS, CRM, IRGA e Defesa Civil Estadual.

TEMPO DE REPOSTA



PROCESSOS E VISTORIAS

48 HORAS



EMERGÊNCIAS

1 HORA

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS - 23



ENXURRADA

07 - Ocorrências



EMERGÊNCIA EM BARRAGEM

01 - Ocorrência



VENDAVAL / DESTELHAMENTO

04 - OCORRÊNCIAS



AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS

01 - Ocorrência



CASAS INTERDITADAS

01 - Ocorrência



RETIRADA DE ÁRVORES CAÍDAS

03 - Ocorrências



RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS

01 - Ocorrência



FALTA DE ÁGUA

01 - Ocorrência



ABANDONO DE ANIMAIS

01 - Ocorrência



SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS





02- Ocorrências










INTERDIÇÃO DE PONTES

01 - Ocorrência







REGISTRO DE ATENDIMENTOS - 495

| | | |
|---|---|------------|
|  | DESABRIGADOS | 73 |
|  | DESALOJADOS | 397 |
|  | OUTROS ATENDIMENTOS | 23 |
|  | APOIO A OUTRAS SECRETARIAS OU INSTITUIÇÕES | 02 |





REGISTRO DE ACIONAMENTO

| | | | |
|---|------------------|--|-------------------------|
|  | Território - 41% |  | Telefone Ceclular - 22% |
|  | WhatsApp - 18% |  | Defesa Civil - 16% |
|  | E-mail - 1% |  | Processo - 1% |
|  | Ofício - 1% | | |





DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO

| | |
|---|--|
|  | COBERTURA EMERGENCIAL Lona Plástica - 200 micras - 6 m de largura |
|  | COBERTURA DEFINITIVA Telha de Fibrocimento 2,44 x 1,10 m - 6 mm DISTRIBUÍDO: 120 unidades 322,08 m ² |
|  | KIT ALIMENTAÇÃO - CESTA BÁSICA DISTRIBUÍDO: 480 unidades |
|  | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DISTRIBUÍDO: 160 unidades |
|  | MATERIAL DE LIMPEZA RESIDENCIAL DISTRIBUÍDO: 160 unidades |
|  | VESTUÁRIO DISTRIBUÍDO: 3.220 peças |

REGISTRO DE ATENDIMENTOS - 1.413

| | | |
|---|---|-----|
|  | DESABRIGADOS | 73 |
|  | DESALOJADOS | 393 |
|  | OUTROS ATENDIMENTOS | 947 |
|  | APOIO A OUTRAS SECRETARIAS OU INSTITUIÇÕES | 01 |

REGISTRO DE ACIONAMENTO


| | | | |
|---|----------------|---|------------------------|
|  | WhatsApp - 52% |  | Telefone Celular - 35% |
|  | E-mail - 4,4% |  | Defesa Civil - 8,6% |

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO



COBERTURA EMERGENCIAL

Lona Plástica - 600 micras - 6 m de largura
DISTRIBUÍDO: 600 m²



COBERTURA DEFINITIVA

Telha de Fibrocimento 2,44 x 1,10 m - 6 mm
DISTRIBUÍDO: 72 unidades 193,24 m²



KIT ALIMENTAÇÃO - CESTA BÁSICA
DISTRIBUÍDO: 480 unidades



MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
DISTRIBUÍDO: 160 unidades



MATERIAL DE LIMPEZA RESIDENCIAL
DISTRIBUÍDO: 160 unidades



VESTUÁRIO
DISTRIBUÍDO: 3.220 peças

REGISTRO PLUVIOMÉTRICO MENSAL



Acumulado Estação UFSM - 124,9 mm
35 % abaixo da média

Fonte : Pluviômetros Automáticos - Ponte do Fandango e UFSM Campus Cachoeira do Sul

Normal acumulado mês de Outubro conforme registro histórico 195,00.

REGISTRO NÍVEL DO RIO JACUÍ

Nível médio a montante - 20,69 m


Nível mais alto a montante - 23,15m

Nível médio a jusante - 20,65 m

Nível mais baixo a jusante - 17,12 m

Média - 2,69 m acima do nível normal

Fonte : Barragem Ponte do Fandango - DNIT



REGISTRO DE TEMPERATURA



Temperatura mais baixa - 6,1°C

Temperatura mais alta - 32,3 °C

Temperatura média - 18,7 °C

Fonte : Estação Meteorológica UFSM/Metos Brasil - Campus Cachoeira do Sul

Normal climatológica do mês de Outubro conforme registro histórico média de 19°C



REGISTRO FOTOGRÁFICO




Interdição de Ponte - Interior do Município



Montagem e organização de Depósito de Estoque Estratégico Emergencial



Depósito de Estoque Estratégico Emergencial - Telhas



Contêiner material de resposta rápida



Exército Brasileiro 13 GAC - Retirada preventiva de famílias.



Exército Brasileiro 13 GAC - Organização de ajuda humanitária.



Entidades e instituições voluntárias - Organização de ajuda humanitária.



Ajuda humanitária entrega de materiais e prestação de serviço a famílias afetadas



IRGA, Defesa Civil RS, e Defesa Civil de Cachoeira - Monitoramento



Repórter Jocimar Farina - Grupo RBS vem conhecer Defesa Civil Municipal

