



**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL  
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

# **RELATÓRIO - MENSAL**

## **DEZEMBRO - 2023**



[defesacivil.cachoeira@gmail.com](mailto:defesacivil.cachoeira@gmail.com)  
[www.cachoeiradosul.rs.gov.br](http://www.cachoeiradosul.rs.gov.br)  
(51) 995358310



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**CACHOEIRA DO SUL**

## RELATÓRIO MENSAL - DEZEMBRO / 2023

A Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul através da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil apresenta o relatório de atividades desenvolvidas em Dezembro de 2023, em atendimento as ações previstas no Programa Cachoeira do Sul Resiliente 2021-2024.



### AÇÕES ADMINISTRATIVAS

- ✓ Memorandos Enviados - 54
- ✓ Ofícios enviados - 04
- ✓ Parecer Técnico- 01
- ✓ Relatórios emitidos - 03




### PROCESSOS REGISTRADOS

- ✓ Processos SIGO - 536
- ✓ Processos S2ID - 04  
Decreto de Situação de Emergência COBRADE 1.3.2.1.4
- ✓ Processos Defesa Civil Estadual  
Fundo a Fundo aprovado R\$ 550.000,00 para ações de socorro, assistência e restabelecimento.



## NÍVEL OPERACIONAL DE ATUAÇÃO

-  SEMANA 01  NÍVEL 02- OBSERVAÇÃO
-  SEMANA 02  NÍVEL 02 - OBSERVAÇÃO
-  SEMANA 03  NÍVEL 05 - ALERTA MÁXIMO
-  SEMANA 04  NÍVEL 05 - ALERTA MÁXIMO
-  SEMANA 05  NÍVEL 05 - ALERTA MÁXIMO



## ALERTAS E AVISOS EMITIDOS - 21



CHUVAS INTENSAS

12 - Alertas



INUNDAÇÃO

01 - Alerta



VENDAVAL

04 - Alertas



MOVIMENTAÇÃO DE  
MASSA

01 - Alerta



ENXURRADA

01 - Alerta



TEMPESTADE RAIOS

01 - Alerta



GRANIZO

01 - Alertas

Fonte: CEMADEN, Sala de Situação SEMA/RS, CRM, IRGA e Defesa Civil Estadual.

## TEMPO DE REPOSTA



PROCESSOS E VISTORIAS

**48 HORAS**



EMERGÊNCIAS

**1 HORA**

## REGISTRO DE OCORRÊNCIAS - 25



### AVALIAÇÃO DE ÁRVORES EM RISCO

02 - Ocorrências



### MANEJO DE ÁRVORES EM RISCO

02 - Ocorrências



### ENXURRADA

02 - Ocorrências



### INTERDIÇÃO DE PONTES

02 - Ocorrência



### VENDAVAL / DESTELHAMENTO

02 - Ocorrências



### COLAPSO DE EDIFICAÇÕES

12 - Ocorrências



### POSTE EM RISCO DE QUEDA

01 - Ocorrência



### LIMPEZA DE ÁREA

01 - Ocorrência



### INFORMAÇÕES

01 - Ocorrência

## REGISTRO DE ATENDIMENTOS - 864



### DESALOJADOS

800



### OUTROS ATENDIMENTOS

61



### APOIO A OUTRAS SECRETARIAS OU INSTITUIÇÕES

03

## REGISTRO DE ACIONAMENTO



Telefone Ceclular - 40%



WhatsApp - 32%



Defesa Civil - 8%



E-mail - 8%



Ofício- 4%





## REGISTRO PLUVIOMÉTRICO MENSAL



Acumulado Estação UFSM - 204,8 mm  
180 % acima da média

Fonte : Pluviômetros Automáticos - CEMADEN e  
UFSM Campus Cachoeira do Sul

Normal acumulado mês de Dezembro conforme  
registro histórico 113,7 m.

## REGISTRO NÍVEL DO RIO JACUÍ

Nível médio a montante - 18,54 m


Nível mais alto a montante - 19,95m

Nível médio a jusante - 17,83m

Nível mais baixo a jusante - 16,5 m

Média - 0,54 m acima do nível normal

Fonte : Barragem Ponte do Fandango - DNIT



## REGISTRO DE TEMPERATURA



Temperatura mais baixa - 13,3°C

Temperatura mais alta - 40,5 °C

Temperatura média - 25,1 °C

Fonte : Estação Meteorológica UFSM/Metos Brasil -  
Campus Cachoeira do Sul

Normal climatológica do mês de Dezembro  
conforme registro histórico 23,7°C



## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Atendimento residências afetadas por vendaval



Colapso de Edificação



Enxurradas queda de pontes



Enxurrada interrupção de vias



Enxurrada danos na rede elétrica



Enxurradas destruição de residências



Defesa Civil RS avaliação de danos



Secretaria de Saúde cadastro e atendimento de vítimas



Secretaria de Assistência Social - entrega de Ajuda Humanitária



Interdição Cemitério Municipal

